


ДЕТАЙЛ ОФОРМЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН ШЛИЦ - ВАРИАНТ С ГОТОВ ПРОФИЛ С ФАБРИЧНА ОБМАЗКА И ИЗРЯЗВАНЕ НА EPS ПЛОСКОСТИТЕ



Технология :

1. Лепи се топлоизолационен слой с желаната дебелина Баумит ПроТерм / СтарТерм / ОпънТерм. Последователността на операциите е дадена в Ръководството за полагане на Баумит интегрирани топлоизолационни системи.
2. Посредством маркиращ оцветен конец се изчертават зоните, в които ще се изпълняват декоративните фуги съгласно проекта.
3. Върху топлоизолационен слой се изрязват канали с широчина и дълбочина с 10 мм по-голяма от тази на профила. Каналите се изкопават с подходящ инструмент (примерно стиропоршнайдер)
4. В оформеня шлиц се монтира готовия профил като се лепи със СтарКонтакт бял на гребен, а оставащите фуги по широчина се запенват с нискоекспандираща пенополиуретанова пяна.
5. По дължина профилите се снаждат посредством залепване с полиуретаново лепило, а фугата се запълва с Баумит Защитно покритие за профили DKF 75. След втвърдяване на материала повърхността се заглажда внимателно на нивото на профилите.
6. Шпакловката СтарКонтакт бял с интегрирана стъкloreкстилна мрежа СтарТекс трябва да се изравни с фабричната обmazка.
7. Върху шпакловката се нанася грунд Баумит УниПраймер и мазилка НанопорТоп, ОпънТоп, СиликонТоп и т.н.
8. Вътрепността на шлица се боядисва със СтарКолор, НанопорКолор и т.н.